




## Cherchez l'erreur : Atelier mécanique - Solutions



Observez l'illustration ci-dessous et repérez les situations dangereuses.



1. Le travailleur utilise une perceuse à colonne tout en ayant une écharpe autour du cou.
2. Le travailleur nettoie sa machine avec de l'air comprimé sans porter de lunettes de sécurité.
3. Le protecteur autour de la pièce à usiner sur le tour n'est pas utilisé.
4. Un travailleur franchit une zone de sécurité établie autour d'un centre d'usinage.
5. Un travailleur déconcentre son collègue qui est occupé à travailler sur une pièce.
6. Le travailleur souffle avec sa bouche les copeaux pour les enlever.
7. Il n'y a pas assez d'espace entre les machines à l'avant plan.